

漳州印美油墨有限公司

2025 年事故应急救援预案演练总结

（危废泄漏事故）

为了增强公司全体员工的安全防范意识，提高应急处置能力，强化应对各类突发事件的自救和抢险技能，提高快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力，确保一旦发生突发事件，能够有效组织快速反应、高效运转、临事不乱，最大限度地减少事故危害，公司于 2025 年 6 月 26 日进行了危险废物泄漏事故的应急救援演练活动，现将演练总结概括如下：

一、 演练过程记录

项目（一）

16:20

总指挥宣布应急救援演练开始

16:25

方嘉诚和罗顺元两名员工运送废油墨到危废仓库其中一废油墨桶因运送颠簸导致倾倒发生泄漏，废油墨流到地面。其中一名员工立即采取初步的隔离措施，在周围放置警示标志，防治无关人员靠近。另一名跑去报告组长，组长蒋波接到报告后，立即前去查看情况。



（向组长报告）

16:35

组长蒋波立即将险情上报至应急总指挥部，应急总指挥林庭纬根据事故的严重程度，判断是否启动公司级的废油墨泄露事故应急预案。由于事故面积较小，应急总指挥林庭纬指派抢险救援组赶赴事故现场开展应急救援工作。

16:40

应急抢险组两名员工穿戴好防化服、防护面具和佩戴防护手套进入事故现场，利用消防沙对泄漏的废油墨进行收集，对地面清洗时，同时通知应急监测组蒋自林封堵雨水管网，并将应急废水收集池的闸门落下，防止清洗废水流出厂外，留下观察清洗废水量，当积水距离井口 1.5 米时，则要立即启动抽水泵将清洗废水抽往应急废水池内储存，以达到与外环境隔绝，避免直接进入河道。



(利用消防沙将泄漏的油墨覆盖)

(消防沙)





(应急池闸门)

16:56

危险废物泄露事件得到有效的控制，应急抢险组确认清理完毕后，向总指挥林庭纬报告情况，总指挥根据现场情况，确认险情已消除，宣布应急结束。后勤保障组转入清理事故现场等后期处置，将危险废物重新打包好放置危废仓库，交由有资质的公司处置。

17:10

后期处置结束后，各小组解散，恢复正常工作，演习结束。

项目（二）

各个部门进行消防技能演练。



总结：

通过这次的事故应急救援演练活动达到了如下目的；

第一、找出公司应急救援管理体系中存在的不足和缺陷，取长补短；

第二、全方位促进公司各级应急救援管理，对应急预案进行完善和补充；

第三、模拟真实事故，开展实战演练，全面提高员工事故应急处置能力，

让员工懂得一旦发生安全事故自己应该干什么，如何干的事故处置。

第四、通过演练取得了应对突发事件的实践经验。

